

# 呼和浩特市双环橡塑机械有限责任公司机械零部件加工项目其他需要说明的事项

## 一、环境保护设施设计、施工和验收工程简介

### 1.设计简介

2019年1月，呼和浩特市双环橡塑机械有限责任公司委托内蒙古中环佳洁环保科技有限公司编制了《呼和浩特市双环橡塑机械有限责任公司机械零部件加工项目环境影响报告表》，同年3月14日，土默特左旗环境保护局《关于呼和浩特市双环橡塑机械有限责任公司机械零部件加工项目环境影响评价报告表的批复》，（土左环保审字[2019]45号）批复了该项目环境影响报告表。报告表及批复中均对各类污染防治设施提出了设计方案及要求，报告表中设置环保投资概算等内容。

### 2.施工简况

本项目于2018年11月进行整改，2019年8月整改完成并运行。项目厂区内总占地面约12000平方米，总建筑面积为8730平方米。本项目建设精加工车间、粗加工车间、线切割车间、装配维修喷漆车间以及仓储库房等。其中项目生产车间建筑面积为3050平方米，仓储库房建筑面积4650平方米。

本项目主要从事机械零部件产品的加工及销售，年生产转向节销、止推环、支撑环等重汽机械零件5.5万件，轴流调压器100套、橡胶挤出机30台。项目严格执行了环评及批复提出的污染防治措施。2019年8月竣工并调试运行。

### 3.验收过程简介

本项目整改完成时间为 2019 年 8 月，验收启动时间为 2019 年 9 月，2019 年 9 月，内蒙古晟铭环保科技有限公司对该项目进行了竣工环境保护验收调查，并编制完成《呼和浩特市双环橡塑机械有限责任公司机械零部件加工项目竣工环境保护验收监测报告表》。2019 年 9 月 29 日，呼和浩特市双环橡塑机械有限责任公司根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）在机械零部件加工项目厂区组织召开呼和浩特市双环橡塑机械有限责任公司机械零部件加工项目竣工环境保护验收会，由呼和浩特市双环橡塑机械有限责任公司（建设单位）、内蒙古晟铭环保科技有限公司（验收报告编制单位）等单位代表及 3 名专家组成验收组。

验收组核查了项目现场，听取了各相关单位对项目环境保护措施落实情况的介绍，审阅了验收材料，经认真讨论，形成验收意见。

#### 二、其他环境保护措施落实情况

##### 1.制度落实情况

我公司指定专人负责环境保护相关工作，负责日常环境保护管理等。制定了环境保护管理制度和危废暂存间管理制度。

##### 2.配套措施落实情况

###### （1）区域消减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域消减污染物总量和淘汰落后产能的措施。

###### （2）本工程不涉及房屋拆迁、移民安置问题。

#### 三、整改工作情况

呼和浩特市双环橡塑机械有限责任公司验收会后根据专家整改意见完善了危废暂存间的建设，内蒙古晟铭环保科技有限公司根据专家验收意见修改完善了《呼和浩特市双环橡塑机械有限责任公司机械零部件加工项目竣工环境保护验收监测报告表》。

呼和浩特市双环橡塑机械有限责任公司

2019年10月20日